

Denúncia: Disposição inadequada de resíduo

Endereço: Rua Amaral Neto nº 18, Belford Roxo.

Coordenadas GMS: 22° 43' 57.34" S 43° 25' 17.73" O | Graus Decimais: -22.732582° -43.421578° | UTM: 23K 662091.35 m E / 7485219.40 m S



Figura 1: Vazadouro de resíduos localizado próximo à área com Índice de Potencial para Regeneração Natural da Vegetação “Muito Baixo”.

Denúncia: Disposição inadequada de resíduo

Endereço: Rua Amaral Neto nº 18, Belford Roxo.

Coordenadas GMS: 22° 43' 57.34" S 43° 25' 17.73" O | Graus Decimais: -22.732582° -43.421578° | UTM: 23K 662091.35 m E / 7485219.40 m S



**Comentário:** No entorno do vazadouro, há atividade mineradora, que possui alto potencial de impacto no canal fluvial adjacente devido à grande disponibilidade de sedimentos. A atividade de vazadouro de resíduos pode contribuir para o aumento do assoreamento do canal.

Figura 2: Atividade mineradora adjacente a canal fluvial, em margem oposta ao vazadouro irregular de resíduos

MPRJ 2018.00305177

Denúncia: Disposição inadequada de resíduo

Endereço: Rua Amaral Neto n° 18, Belford Roxo.

Coordenadas GMS: 22° 43' 57.34" S 43° 25' 17.73" O | Graus Decimais: -22.732582° -43.421578° | UTM: 23K 662091.35 m E / 7485219.40 m S

**MPRJ**  
*Em Mapas*



**Comentário:** Resíduos dispostos de modo inadequado na margem do canal fluvial. Resíduos disponíveis para remoção e transporte pelo canal em eventos chuvosos, contribuindo para o assoreamento.

Figura 3: Visada do vazadouro de resíduos, canal fluvial e área de mineração.