




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO CIVIL

ANEXO II



COBERTURA DA CLARABOIA DE POLICARBONATO DANIFICADA
Policarbonato alveolar - Cor Cristal (6 mm) - Planta Baixa



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Maricá/CRAAI Niterói

Rua Jovino D. de Oliveira,65

GLPI Nº 2018001009

DESENHADO: João Marcos M.Lyra

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO CIVIL - GMC

SEM ESCALA