

ANEXO II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CRAAI Niterói

Fornecimento e Instalação de Porta Blindex no CRAAI Niterói em virtude de quebra. As ferragens serão reaproveitadas. As roldanas deverão ser adquiridas.









